

IMPRESO POR FIVEPOSTAL [PAQUETEO - CARGA 24 HORAS] ODS: 16154300945 / COD.IMP: 34100200945 USUARIO: DIEGO FERNANDO MENDEZ

1645335200945 CONSULTE SU ENVIO EN: CERTIPOSTAL.COM

ORIGEN		DESTINO		F/H IMPRESION	F/H ADMISSION
ARMENIA QUINDIO		QUIMBAYA QUINDIO		2022-08-17 18:48:02	2022-08-17 18:47:54
REMITENTE				PARA: LUIS FERNANDO MORENO SALAZAR CORREO ELECTRONICO NO APORTADO Dir: CALLE 9 NO 10-29	
REMITENTE ARMENIA QUINDIO - COLOMBIA DICE CONTENER: 326322				DESTINATARIO Calle 9 No 10-29 QUIMBAYA QUINDIO - COLOMBIA COD POS: 634020	
REMITENTE NOMBRE LEGIBLE - SELLO GLEN DON				DESTINATARIO O PERSONA QUIEN RECIBE A 4-27 41A 4-44	
<input type="checkbox"/> Caja		LARGO	ANCHO	ALTO	PESO VOLUMEN / KILOS
<input type="checkbox"/> Sobre		0	0	0	0.5 Kilos
<input type="checkbox"/> Paquete		0	0	0	\$0
<input type="checkbox"/> Otro		0	0	0	1 Unidades
IMPRE: O POR FIVEPOSTAL [PAQUETEO - CARGA 24 HORAS] ODS: 16154300945 / COD.IMP: 34100200945 USUARIO: DIEGO FERNANDO MENDEZ					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO [FECHA / HORA] Eta: 2022-08-22 D-3 ODIR: errada					
OFICINA ARMENIA 900 151122-2 CARRERA 17 N 10 59 CENTRO 746 96 99 CertPostal.Com INFO@CERTIPOSTAL.COM 2519 de Octubre 23 de 2015 CERTIPOSTAL SAS					
Guia No. 1045335200945					
					
					
CERTIPOSTAL www.certipostal.com					
CONSULTE SU ENVIO EN: CERTIPOSTAL.COM					



17 AGO 2022

3263

Armenia (Q),

10600-2022

Doctor

LUIS FERNANDO MORENO SALAZAR

Direccion: Calle 9 Numero 10-29
Quimbaya Quindio.

Asunto: Su respuesta a radicado 1884 de JULIO del 2022

Cordial saludo:

Por medio del presente escrito y de la manera más atenta, me permito dar contestación a su oficio en donde realiza una Solicitud de revisión por fuga de agua que al parecer afecta el predio.

La Subgerencia de servicios públicos domiciliarios de Empresas Públicas del Quindío, EPQ S.A. E.S.P., en desarrollo de la delegación hecha a través del acuerdo 07 del 6 de Noviembre de 2012 aprobado por la Junta Directiva de Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P. y las conferidas por la Ley 142 de 1994, una vez estudiado su escrito, procede a dar respuesta en los siguientes términos:

1. Se realizo visita por personal técnico adscrito a las Empresas Publicas del Quindio - EPQ SA ESP, dentro del cual se encontró una humedad a la altura de una estructura de contención tipo gavión la cual se le inicio un seguimiento de manera diaria para verificar si el flujo era producto de lloraderos de la estructura.
2. Que el dia 10 de Agosto de la presente anualidad se toma la descision de intervenir una vez el seguimiento realizado arroja que es una fuga de acueducto.
3. A la fecha el personal de epq se encuentra en sitio ejecutando labores con miras en dar una solución definitiva.

Agradeciendo la atención a la presente y atento a resolver alguna inquietud;

FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ
Subgerente de Servicios Públicos Domiciliarios

Elaboró y Proyectó: **Jhon Herwis Herrera Manjarres.**
Profesional Universitario – Líder Sistemas de Acueducto SSPD